

ELŐTERJESZTÉS

A Kehidakustány Község Önkormányzata által 2021 augusztus 11. napján benyújtott vis maior támogatási igényhez kapcsolódó 80/2021. (IX.15.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: Lázár István polgármester
Az előterjesztést készítette: Dr. Gajár István jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2021. nyarának végén történt szélsőséges időjárási tényezők (nagy mennyiségű csapadék) miatt felmerült kár helyrehozatalára, azaz az Önkormányzat tulajdonában álló Kehidakustány 2599 hrsz-ú út kijavítására a Belügyminisztérium által biztosított ún. vis maior támogatás igénylésének lehetőségével élve 2021 augusztus 11 napján támogatási igény benyújtására került sor.

A támogatási igény ügyében a T. Képviselő-testület 2021. szeptember 15. napján hozta meg a 80/2021. (IX.15.) számú határozatát.

A támogatási igénnyel kapcsolatban a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást bocsátott ki, 7 napos határidővel. A hiánypótlási felhívás a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A felhívás alapján a bevont szakértő kibocsátotta a módosított szakértői nyilatkozatát, mely dokumentum a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.

A módosított szakértői vélemény alapján a helyreállítási költségek:

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül):	211 785.-Ft	10%
Biztosító kártérítése:	0.-Ft	0%
Egyéb forrás:	0.-Ft	0%
Vis maior támogatási igény:	1 906 067.-Ft	90%
Források összesen:	2 117 852.-Ft	100%

A károk helyreállításának tervezett összköltsége: 2 117 852.-Ft

Fentiek alapján a 80/2021. (IX.15.) számú határozat módosítása szükséges, így kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára:

...../2021. (.....) számú képviselőtestületi határozat:

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2021. (IX.15.) számú határozatát a következőképpen módosítja:

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése:

Kehidakustány 2599 hrsz-ú út 180 fm hosszúságában megrongálódott.

A megjelenő nagy mennyiségű csapadékvíz a lejtős útterületen felgyorsult. Az út területén folyó erős sodrású víz 130 fm hosszan a burkolat 1 méter szélességében mélyen kimosta. 50 fm hosszan teljes szélességben keletkeztek kimosódások. A káresemény forrásösszetétele:

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül):	211 785.-Ft	10%
Biztosító kártérítése:	0.-Ft	0%
Egyéb forrás:	0.-Ft	0%
Vis maior támogatási igény:	1 906 067.-Ft	90%
Források összesen:	2 117 852.-Ft	100%

A károk helyreállításának tervezett összköltsége: 2 117 852.-Ft

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 2 117 852.-Ft, amelynek fedezetét az Önkormányzat csak részben tudja biztosítani.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A károsodott ingatlan az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13§.(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott kötelező feladatának az ellátását szolgálják.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást.

A Képviselő-testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Lázár István polgármester

Kehidakustány, 2021. szeptember 30.

Lázár István polgármester s.k.

Kehidakustány Község Önkormányzata

Kehidakustány Község Önkormányzata

Kehidakustány

Dózsa György u. 7.
8784

Iktatószám: ZAL-ÁPI/315-7/2021.

Ügyintéző: Kőcse Eszter

Telefonszám: 92/501-672

Ebr42 azonosító: 537398

Tárgy: Felszólítás hiánypótlásra

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatom, hogy az **537398** ebr42 pályázataazonosító számon regisztrált, vis maior támogatás előirányzat terhére benyújtott pályázatukat a vonatkozó jogszabályok alapján szabályszerűségi szempontból felülvizsgáltuk.

A felülvizsgálat alapján pályázatuk jelenleg az alábbiak miatt nem megfelelő:

1. A vis maior pályázati adatlap 5. számú táblázat
 - 6. oszlopában az érintett alapterületnél a vis maior káreseménnyel érintett terület nagyságát (180 fm) szükséges feltüntetni,
 - 7. oszlopában a költségvetésben szereplő munkatételekhez kapcsolódó mennyiségeket is kérjük szerepeltetni.
2. A szakértői nyilatkozat 5. pontjában szereplő költségvetés 4., 5., és 6. tétele számszaki hibát tartalmaz (az érintett mennyiség 130+150 m2).
Amennyiben a költségvetés átdolgozásra került, úgy a kapcsolódó dokumentumok (vis maior pályázati adatlap, képviselőtestületi határozat) javítása is szükséges.
3. A Rendelet 5§ (2) bekezdés c) pont szerinti magasabb mértékű támogatás igénylése esetén szükséges benyújtani a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét is.
4. A Rendelet 4§ (3) bekezdés l) pont szerinti nyilatkozatban a 462611 ebr42 igénylésazonosító számú vis maior pályázat benyújtásának dátuma elírásra került, helyesen: 2019.09.11, valamint az érintett helyrajzi számok (1568 hrsz, 2599 hrsz) feltüntetése is szükséges.
5. A Rendelet 5. § (6) pontja értelmében a „külterületen és árterületen levő utak helyreállításához támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha azok lakott külterület megközelítését szolgálják”. Kérjük, hogy a külterület vagy zártkert besorolású utakra vonatkozóan térképmásolatot (károsodott szakaszok és a lakott ingatlanok megjelölésével), valamint a lakcímnnyilvántartó rendszerből lekért igazolást szíveskedjenek benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás érinti a pályázati adatlapot, az ebr42 rendszerben az adatlap lezárt állapotát Irodánk felnyitja, hogy a szükséges javításokat, valamint a dokumentumok feltöltését elvégezhesék. A módosítást követően az adatlap lezárása szükséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ebr42 rendszerben az 5. melléklethez soronként csak egy darab pdf dokumentum feltöltésére van lehetőség. Amennyiben egy adott dokumentum javítása külön nyilatkozat vagy kiegészítés keretében történik, úgy kérjük a javított dokumentummal egyidejűleg az eredeti dokumentum ismételt feltöltését is.

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a hiánypótlásra csak egyszer, jelen felszólítás kézhezvételétől számított 7 napon belül van lehetőség, amelyről az ebr42 rendszerben kell gondoskodni és az új nyilatkozatot a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája részére elektronikus úton (hivatali kapu: MAKPER, KRID:434024334) megküldeni.

Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

dr. Fülöp Edina
irodavezető

Melléklet: -
Készült: 1 elektronikus példányban
Kapják: Címzett
Irártár

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT

**Kehidakustány községben, önkormányzati területeken keletkezett károk mértékéről,
költségbecslés az eredeti állapot helyreállításához.**

Azonosító: 537 398

1. A keletkezett károk tételes felsorolása, a károk kialakulásának okai:

Kehidakustány közigazgatási területén a 2021. augusztus 5-én nagy mennyiségű esőzés károkat okozott az **2599 hrsz.** önkormányzati területen.

Az Önkormányzat közigazgatási területe rendkívül tagolt. A lapos, elterülő völgyfeneket meredek dombok váltják. A heves csapadéktevékenység hatása miatt a dombokról lezúduló víz jelentős károkat okozott.

A MÁK, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Közút Zrt. képviselői 2021. augusztus 31-én a helyszínt bejárták és elismerték a keletkezett kár vis-maior összefüggését.

Jelen szakértői dokumentáció a károsodott terület helyreállítását dolgozza fel, megadva a beavatkozások becsült bekerülési költségét.

A helyreállítás során csak a műszaki követelményeknek, előírásoknak megfelelő műszaki tartalom valósul meg.

Fejlesztéseket a javasolt helyreállítási jellegű beavatkozások nem tartalmaznak, csakis kizárólag az élet-és vagyonbiztonságot garantáló-, szabvány szerinti-, az eredeti állapot visszaállítását lehetővé tevő beavatkozások szerepelnek a szakvéleményben és a költségbecslésben.

A bekövetkezett károsodások nem elmaradt felújításból, karbantartásból erednek.

A természeti kárral érintett út zártkerti ingatlanok megközelítésére szolgál, ahol a Polgármester Asszony elmondása alapján a lakcímnnyilvántartás szerint állandó tartózkodási hellyel rendelkező lakó(k) van(nak).

Önkormányzat megbízására helyszíni felmérést végeztünk a keletkezett károk mértékének megállapításához.

Bekövetkezett károk:

Kehidakustány károsodott része dombvidék jellegű, mely nagy vízgyűjtő területtel rendelkezik. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz az út makadám burkolatán folyt le és az erős sodrású, hordalékkal telített víz a makadám burkolatot megbontotta, a burkolat anyagát elhordta, ezáltal mély ütő kátyúkés erodálások keletkeztek.

2599 hrsz. út:

- Az út változó szélességű makadám burkolatú, melyen a hirtelen megjelenő és levonuló csapadékvíz az út zúzottkő burkolatot megbontotta, elhordta. A keletkezett károk 130 fm hosszban 1,00 m szélességben és 50 fm hosszban teljes 3,00 m szélességben okozott károsodást, ezzel veszélyeztetve az úton való biztonságos

közlekedést

2. A károsodott építmények általános jellemzése:

2599 hrsz.:

Építés éve: Nincs adat

Legutóbbi felújítás dátuma: 10 éven túl

Karbantartás gyakorisága: évenként, illetve szükség esetén

Karbantartási munkák: a kőburkolat profiljavítása gréderezéssel, zúzottkő felhasználással

Építés technológiája: vízzel kötött makadám

3. Utakban, hidakban, keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó nyilatkozat indokolással:

A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát:

A helyreállítási munkákat rövid időn belül el kellett végezni, mivel ismételt esőzés esetén az út burkolata tovább romlik, amely a közlekedés biztonságát tovább veszélyeztetné. A károkozással érintett szakaszon a közlekedés jelen állapotban nagymértékű balesetveszély jelent. Ismételt esőzés esetén a jelenleg kialakult károk miatt további károk keletkeznének, mely a közlekedés biztonságát tovább veszélyeztetné. A balesetveszélyt az út megfelelő helyreállításával lehet kiküszöbölni.

Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés megteremtéséhez:

2599 hrsz. út

- Az út vonalvezetésében magassági kötöttség nincs, így a megmaradt, barázdált útfelületet fel kell tölteni M63 zúzottkő felhasználásával, majd célszerű toló lapos munkagéppel síkfelületté alakítani, tömöríteni 95 %-os tömörségi fokra. Az így kialakított alaprétegre a hiányzó réteget, az elhordott kőanyagot pótolni kell. Az út burkolatát az érintett szakaszokon hosszban és szélességben átl. 10 cm vastagságú FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával kell ki profilozni a megfelelő oldalesés kialakítása mellett és tömöríteni.

4. Az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslat:

2599 hrsz. út

- Az út vonalvezetésében magassági kötöttség nincs, így a megmaradt, barázdált útfelületet fel kell tölteni M63 zúzottkő felhasználásával, majd célszerű toló lapos munkagéppel síkfelületté alakítani, tömöríteni 95 %-os tömörségi fokra. Az így kialakított alaprétegre a hiányzó réteget, az elhordott kőanyagot pótolni kell. Az út burkolatát az érintett szakaszokon hosszban és szélességben átl. 10 cm vastagságú FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával kell ki profilozni a megfelelő oldalesés kialakítása mellett és tömöríteni.

5. *A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása:*

Költségvetés

**Kehidakustány 2599 hrsz-ú út burkolatában keletkezett
természeti károk helyreállítási munkáihoz**

Sorsz.	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár		Költség	
			anyag	díj	anyag	díj
<i>2599 hrsz</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	50000	20000	50 000	20 000
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése M63 zúzottkő felhasználással, szűk keresztmetszetben 130m*0,5=65m2					
	50m*2,00=100m2	165 m ²	1980	900	326 700	148 500
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 130m*0,5*=65m2					
	50m*2=100m2	165 m ²	0	560	0	92 400
4	Út burkolat helyreállítás, elhordott kőanyag pótlása 10 cm vtg. FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával 130m*1,00=130m2					
	50m*3,00=150m2	280 m ²	1200	900	336 000	252 000
5	Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 130m*1,00=130m2					
	50m*3,00=150m2	280 m ²	0	590	0	165 200
6	Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 130m*1,00=130m2					
	50m*3,00=150m2	280 m ²	0	560	0	156 800
					712 700	834 900
Összesen:					712 700	834 900
27% ÁFA					192 429	225 423
Bruttó összesen:					905 129	1 060 323
Mindösszesen:					1 965 452	

6. *Aláírással igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt független vagyok [Rendelet 4. § (4) bekezdés].*

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. szeptember 13.



Gyalog Éva
Kamarai sz.:20-0398
SZÉM1, SZÉS8